



Via Paolo Giovanni II, 59
Azzano Mella, 25020, Brescia, Italia
Sede operativa e spedizioni
Betraco SNC di Venezia P. & C.
info@wlpcom.it
www.wlpcom.it

PER INFO E PRENOTAZIONI

info@wlpcom.it



**SERVIZIO DI ASSISTENZA
CIMR**

ASSISTENZA WLPcom

Il servizio di assistenza comprende:

- Diritto di accesso al paddock con priorità
- Assistenza Hardware (no software)
- Diritto all'utilizzo connessione internet tramite Starlink WLPcom - Tariffa 10€ a gara
- Assistenza allo scarico dei file di navigazione su MRb e Navirally
- Possibilità di **prestito temporaneo** Tablet in loco in caso di guasti e/o malfunzionamenti in gara (vedi tariffa)
- Accesso ai ricambi con tariffe come sotto

COSTI DI ASSISTENZA

Campionato italiano CIMR:

1. Gara di 1-2 giorni	80,00€ - 95,00€ con diritto PRESTITO in caso di guasto
2. Gara di 3 giorni	100,00€ - 130,00€ con diritto PRESTITO in caso di guasto
3. Intero campionato	300,00€ - 350,00 diritto PRESTITO in caso di guasto

Eventi locali:

1. 1-2 giorno	100,00€	-	no	kit	Rally
2. 3-5 giorni	150,00€	-	no	kit	Rally
3. 5-8 giorni	200,00€	-	no	kit	Rally

Costi ricambistica:

•Pulsantiera TRAX1	195,00€
•Pulsantiera TRAX2	230,00€
•Pulsantiera TRAX4	270,00€
•Cablaggio pulsantiera	30,00€
•Cablaggio alimentazione con SS.	45,00€
•Antenna cablata	35,00€
•Kit Rally pulsantiera	350,00€
•Docking station Alu	195,00€
•Docking station	70,00€
•Pellicola antiriflesso	10,00€
•Sostituzione apparato in gara	150,00€

MODALITA'

1. Il pilota/concorrente dovrà esibire l'iscrizione/tessera di assistenza WLPcom, o documento che giustifichi il saldo del servizio.
2. Il pilota/concorrente dovrà presentarsi presso il paddock WLPcom comunicando la propria necessità, lasciare la moto e il proprio contatto telefonico.
3. Il pilota/concorrente dovrà accordarsi con lo staff sull'orario in cui lasciare la propria moto se non nell'immediato. Verrà poi ricontattato per il ritiro al momento del termine lavori.
4. Il pilota/concorrente non dovrà sostare presso l'area paddock durante le operazioni di assistenza in maniera tale da non ostacolarle.

NB: È FORTEMENTE CONSIGLIATO COLLEGARE DIRETTAMENTE ALLA BATTERIA IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEL TABLET PER SCONGIURARE INTERFERENZE DI QUALSIASI NATURA. **DIVERSAMENTE WLPcom NON SARÀ RESPONSABILE DI MALFUNZIONAMENTI INERENTI A QUESTA PROBLEMATIC.**

